

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/modul-interfejsu-rs-232-c-9600e81-750-650000-006-p-331991.html>



Moduł interfejsu RS-232 C 9600/E/8/1 750-650/000-006

Cena brutto	1 923,11 zł
Cena netto	1 563,50 zł
Numer katalogowy	750
Kod producenta	750-650/000-006
Kod EAN	4045454394080
Producent	WAGO

Opis produktu

- Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] do: 0
- Napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] do: 0
- Napięcie zasilające dla DC [V] do: 0
- Stopień ochrony (IP): IP20
- Z separacją potencjału: Tak
- Połączenie magistrali Fieldbus za pomocą oddzielnych sprzężeń możliwe: Tak
- Możliwość montażu na szynie: Tak
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Szerokość [mm]: 12
- Wysokość [mm]: 64
- Głębokość [mm]: 100
- Akcesoria systemowe: Tak
- Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia): Nie
- Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib): Nie
- Możliwy montaż panelowy: Nie
- Możliwy montaż stelażowy (rack): Nie
- Montaż ścienny / montaż bezpośredni: Nie
- Standard radiowy Bluetooth: Nie
- Standard radiowy WLAN 802.11: Nie
- IO-Link Master: Nie
- Obsługa protokołu LON: Nie
- Obsługa protokołu TCP/IP: Nie
- Obsługa protokołu ASI: Nie
- Obsługa protokołu PROFIBUS: Nie
- Obsługa protokołu CAN: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS: Nie
- Obsługa protokołu EIB: Nie
- Obsługa protokołu MODBUS: Nie
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet: Nie
- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Obsługa innych protokołów: Nie
- Obsługa protokołu SERCOS: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie
- Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
- Obsługa protokołu EtherNet/IP: Nie
- Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie
- Obsługa protokołu PROFIsafe: Nie
- Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS: Nie

-
- Standard komunikacji bezprzewodowej GSM: Nie
 - Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS: Nie
 - Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu: Brak
 - Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak