

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/przemiennik-czestotliwosci-atv61-160-kw-690-v-atv61hc16y-p-343350.html>

Przemiennik częstotliwości ATV61, 160 kW, 690 V ATV61HC16Y

Cena brutto	104 476,56 zł
Cena netto	84 940,29 zł
Kod producenta	ATV61HC16Y
Kod EAN	3389119215053
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC

Opis produktu

- Obsługa protokołu TCP/IP: Nie
- Z interfejsem optycznym: Nie
- Liczba złączy sprzętowych innych: 0
- Obsługa protokołu PROFIBUS: Nie
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu EIB: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS: Nie
- Obsługa protokołu CAN: Nie
- Obsługa protokołu ASI: Nie
- Obsługa protokołu MODBUS: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet: Nie
- Liczba złączy sprzętowych RS232: 0
- Z elementem obsługi: Nie
- Obsługa protokołu LON: Nie
- Liczba złączy sprzętowych RS485: 0
- Liczba złączy sprzętowych RS422: 0
- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet: 0
- Liczba złączy sprzętowych USB: 0
- Ze złączem PC: Nie
- Maksymalna moc zadana przy kwadratowym obciążeniu znamionowym napięciu wyjściowym [kW]: 0
- Zadana wydajność mocy znamionowej napięcia wyjściowego? [kW]: 0
- Relatywna symetryczna tolerancja napięcia sieci [%]: 0
- Maksymalna moc zadana przy liniowym obciążeniu znamionowym napięciu wyjściowym [kW]: 0
- Maksymalna częstotliwość wyjściowa [Hz]: 0
- Przemysłowe wykorzystanie dozwolone: Nie
- Użycie w obszarach mieszkalnych i komercyjnych dozwolone: Nie
- Relatywna symetryczna tolerancja częstotliwości sieci [%]: 0
- Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie
- Obsługa protokołu PROFI-safe: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
- Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
- Obsługa protokołu EtherNet/IP: Nie
- Wbudowane urządzenie kontrolujące intensywność hamowania?: Nie
- Obsługa protokołu SERCOS: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie
- Napięcie sieci od/do [V] od: -
- Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie
- Napięcie wyjściowe [V]: 0
- Prąd wyjściowy [A]: 0
- Możliwa praca czteroćwiartkowa?: Nie
- Liczba złączy sprzętowych PROFINET: 0

-
- Obsługa innych protokołów: Nie